




REGIÃO
AUTÓNOMA
DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
*Gabinete do Secretário Regional
da Presidência*
Palácio da Conceição
9504-509 Ponta Delgada



Exmo. Senhor Chefe de Gabinete de Sua
Excelência o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9900 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
594 Proc. 54.03.07/199/IX	29-1-2010	SAI-GSRP-2010-342 Proc. 1.8 ENT-GSRP-2010-262	24-2-2010

**ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 199/IX – PROBLEMAS NO COMPLEXO
DESPORTIVO DR. MANUEL DE ARRIAGA**

Encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional da Presidência de enviar a resposta ao Requerimento nº 199/IX, subscrito pelos Senhores Deputados Jorge Costa Pereira e Luís Garcia, do PSD. O Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o seguinte:

Esclarece-se genericamente que não foi recebida no Serviço de Desporto do Faial, nem na empresa concessionária do "Serviço de Manutenção, Gestão e Exploração das instalações e equipamentos desportivos do Complexo Desportivo Dr. Manuel de Arriaga "AQUATICUS", qualquer reclamação relativa à segurança das instalações ou dos equipamentos desportivos nelas instalados e, neste contexto, desconhecemos qual ou quais são os aspectos de segurança que são referidos como não estando salvaguardados para protecção dos utilizadores daquelas instalações, quer sejam da população escolar ou da população em geral.

No mês de Março de 2008, começaram a ser utilizadas pela população escolar e pela população em geral as instalações do Complexo Desportivo Manuel de Arriaga.



REGIÃO
AUTÓNOMA
DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
*Gabinete do Secretário Regional
da Presidência*
Palácio da Conceição
9504-509 Ponta Delgada

Foram na altura detectadas algumas irregularidades no piso do campo de futebol em relva sintética, sendo a mais significativa a distribuição pouco uniforme da borracha no tapete, pelo que, em reunião da Comissão de Acompanhamento da construção, foram levantadas todas estas questões e, em Junho do mesmo ano, esteve no complexo uma equipa de técnicos da empresa que forneceu o piso sintético, tendo procedido à regularização da situação.

Em Junho de 2008, estavam resolvidos os problemas detectados, o que não significa que sejam suspensas as acções de limpeza, manutenção e conservação de uma instalação desportiva com aquelas características, que são efectuadas com regularidade.

Em conclusão, não há desde Junho de 2008 irregularidades anormais no piso.

Relativamente à colocação da "protecção aos vidros", está em fase final de decisão qual a melhor solução para aquela situação que deverá criar também condições para a redução de luminosidade excessiva.

Os melhores cumprimentos.

O Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	0777 Proc. Nº 54.03.0
Data:	10 / 02 / 24 Nº 199 / IX