




PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada



Exmo. Senhor Chefe de Gabinete de Sua  
Excelência o Presidente da Assembleia  
Legislativa da Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
9900 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
1884 Proc. 54.06.06/250/IX	15-4-2010	SAI-GSRP-2010-1660 Proc. 1.8 ENT-GSRP-2010-1061	19-8-2010

**ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 250/IX – INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NA  
AEROGARE DA ILHA DO PICO**

Encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional da Presidência de enviar a resposta ao Requerimento nº 250/IX, subscrito pelo Senhor Deputado Mário Moniz do BE. O Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o seguinte:

- 1- As garantias bancárias não foram accionadas, porquanto a obra ainda está no prazo de garantia e o empreiteiro assumiu a responsabilidade em resolver o problema das infiltrações.
- 2- Ao contrário do afirmado, não foi feita nenhuma nova adjudicação, uma vez que as obras de reparação são da exclusiva responsabilidade do empreiteiro.
- 3- A cobertura da aerogare do aeroporto do Pico é do tipo "isoterm", constituída por um painel de poliuretano com 40 mm de espessura, revestido nas duas faces por chapas perfiladas pré-lacadas, sendo os elementos secundários de suporte, em chapa galvanizada.



REGIÃO  
AUTÓNOMA  
DOS AÇORES

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
*Gabinete do Secretário Regional  
da Presidência*  
Palácio da Conceição  
9504-509 Ponta Delgada

4, 5 e 6 – O empreiteiro, com recurso a uma empresa especializada em trabalhos de impermeabilização, já está a reparar as deficiências. Essas reparações estão a ser devidamente monitorizadas.

Os melhores cumprimentos

O Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	3232 Proc. N.º 54.06.06
Data:	09/08/19 250/18