




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA  
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

*CDS / Partido Popular*

N.º 446 - VIII  
Proc.º 49.01.02.20  
Data: 2007.10.23



Exmo. Senhor  
Presidente da Assembleia Legislativa  
da Região Autónoma dos Açores  
9901-858 Horta

### REQUERIMENTO

Considerando que a frota da SATA Air Açores é composta por quatro aviões ATP e um Dornier DO228-202K;

Considerando as limitações geográficas de algumas ilhas e as dificuldades de operacionalidade dos aviões;

Considerando que o Dornier DO228-202K é o único avião da frota da SATA que consegue assegurar as ligações aéreas à ilha do Corvo;

Considerando que este equipamento está de novo avariado, não obstante ter sido recentemente sujeito a uma grande operação de manutenção;

Considerando que, segundo declarações públicas da SATA, “não está ainda prevista a data em que a situação será regularizada”;

Considerando que esta avaria é causadora de grande preocupação, não só no que toca à realização das ligações, como à segurança oferecida pelo aparelho;

Considerando que, há alguns anos, está em curso um processo para a substituição e renovação da frota da SATA Air Açores;

Ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis requero que o Governo Regional dos Açores me envie, com carácter de urgência, os seguintes esclarecimentos:



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA  
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

*CDS / Partido Popular*

- 1 – Quais os problemas verificados com o avião que ainda recentemente passou por um operação de manutenção? Qual a gravidade da eventual avaria?
- 2 – Como serão mantidas entretanto as ligações com o Corvo e em que condições?
- 3 – Para quando pensa a SATA Air Açores regularizar esta situação?
- 4 – Que tipo de avião tem a SATA em estudo para, no âmbito da renovação da sua frota, assegurar as ligações aéreas com a ilha do Corvo?

O Deputado Regional

Artur Lima

