



EXMO SENHOR
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

S/153/2024/XIII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores - Deputados do PS Pico preocupados com as condições de segurança do Porto de Pesca das Lajes do Pico.

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa., para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao Governo Regional dos Açores.

Horta, 6 de novembro de 2024

Com os melhores cumprimentos

A Presidente do Grupo Parlamentar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreia Cardoso', with a long horizontal line extending to the left.

Andreia Cardoso

REQUERIMENTO

Deputados do PS Pico preocupados com as condições de segurança do Porto de Pesca das Lajes do Pico

As boias de sinalização são fundamentais para a navegação dentro dos limites portuários. Projetadas para serem visíveis e funcionais em diversas condições climáticas, ajudam a prevenir acidentes e facilitam a navegação.

No caso do acesso ao interior da bacia hidrográfica do Porto das Lajes do Pico, existiam três (3) boias a bombordo de cor vermelha e três (3) boias a estibordo de cor verde, as quais permitem uma navegação segura, em especial, no período noturno.

Passados vários meses desde a passagem da tempestade Hipólito, que afetou diversas infraestruturas e equipamentos portuários na Ilha do Pico, a primeira boia (boia n.º 2) a bombordo do canal de acesso ao interior do porto foi afetada, não se encontrando no local a fim de sinalizar e identificar o início do acesso ao canal de entrada para o interior do porto, colocando em causa a segurança das embarcações.

Constata-se ainda, decorridos já alguns meses desde o sucedido, a insatisfação dos utilizadores do porto de pesca que reclamam também a necessidade urgente da entidade gestora proceder à instalação de luminárias, dado que as que existiam foram retiradas, assim como os seus postes de suporte.

Perante o exposto, e considerando a importância desta infraestrutura estar em pleno funcionamento, atendendo à especificidade da operacionalidade das embarcações de pesca que dirigem as pescarias para a espécie Chicharro

(*Trachurus trachurus*), assim como para outras pescarias, necessitando de condições de iluminação noturna adequadas para a segurança de bens e pessoas que permitam as devidas condições de trabalho aos profissionais da pesca.

Vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, através dos deputados signatários, solicitar ao Governo Regional dos Açores, as seguintes informações:


1. Para quando se prevê instalação da referida boia (boia n.º 2) a bombordo do canal de acesso ao interior da bacia hidrográfica do Porto das Lajes do Pico a fim de garantir a segurança da entrada das embarcações no referido porto no período noturno?
2. Para quando está prevista a instalação ou reposição das luminárias/candeeiros no Porto de Pesca das Lajes do Pico, de forma a permitir uma maior segurança aos seus utilizadores no período noturno?
3. Quais os motivos para o atraso verificado no restabelecimento da iluminação do referido porto?
4. Caso se verifique algum acidente pelo facto de não existir qualquer sinalização que informe das dificuldades ou dos constrangimentos de operações noturnas na referida infraestrutura portuária por inexistência de iluminação do espaço, de quem será a responsabilidade?

Pico, 06 de novembro de 2024

Os Deputados



Mário Tomé



Marta Matos



Andreia Cardoso



Carlos Silva



José Eduardo