



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

Sua Excelência. o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901- 858 Horta

S/Referência
S/1588/2021

S/Comunicação
07/05/2021

N/Referência
SE/2021/724

Data
27/05/2021

ASSUNTO: Requerimento n.º 123/XII-PSD – Capacidade Operacional dos Serviços Florestais do Pico

Excelência,

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Marco Costa, Carlos Freitas e Bruno Belo, do grupo parlamentar do Partido PSD/Açores, sem prescindir quanto ao teor do preâmbulo, cumpre-me informar V. Exá. que está afeta aos Serviços Florestais do Pico a frota *tratores de rastos*, inframencionada, com as seguintes características:

- a) Caterpillar D6H LGP, com o nº de património 310 – Este equipamento está operacional, mas condicionado só a algumas manobras, pois apresenta problemas de sobreaquecimento, cujo diagnóstico ainda está por determinar. O equipamento não marca o nº de horas de trabalho.
- b) Caterpillar D5H LGP, com o nº de património 311 – Imobilizado desde 2012, este equipamento é para abater, pois regista avaria do motor, cuja reparação tem um custo excessivo. O contador de horas de trabalho está avariado.
- c) Komatsu D65A-8, com o nº de património 302 – Equipamento a necessitar de revisão / reparação geral (óleos, filtros, etc.). Tem o contador de horas de trabalho avariado. Prevê-se que esteja operacional em julho próximo.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

- d) Komatsu D65A-8, com o nº de património 305 – Equipamento imobilizado desde 2006, por avaria do motor e degradação de chapa. Tem servido para peças de apoio ao equipamento 302.
- e) Komatsu D41A-3, com o nº de património 306 – Equipamento imobilizado desde 2019. Sujeito a reparação geral de chapa e pintura, o que obriga à sua desmontagem e raspagem, assim como a ações de reconstrução que implicam a aquisição de algumas peças. O contador de horas de trabalho está avariado. Considerando a sua pouca utilidade operacional, a recuperação do mesmo está sujeita à disponibilidade de mão de obra na oficina.

Em anexo, junto fotografias da frota *tratores de rastros*.

Com os melhores cumprimentos, *devido consideração e estar pessoal,*

O Subsecretário Regional da Presidência



Pedro de Faria e Castro



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

ANEXO

Frota de *tratores de rastros* – Serviços Florestais do Pico





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

