

Requerimento

As características geográficas das nossas ilhas e os regimes climatéricos a que estão sujeitas colocam frequentemente condicionantes às condições de manutenção e segurança das vias de circulação automóvel, que exigem intervenções e reparações rápidas, de forma a repor as condições de circulação.

Tal não é, infelizmente, o caso de um movimento de terras que resultou no abatimento na estrada ER 1-2, na zona da Ribeira da Cruz, no troço que liga as duas sedes concelhias da ilha das Flores.


Passado todo este tempo, verifica-se que continua limitada, por razões de segurança, metade da faixa de rodagem num dos sentidos, ainda para mais numa curva, o que introduz um significativo factor de perigo naquela via.

Assim, a obra que há mais de 6 anos é prometida neste local torna-se obviamente prioritária e urgente, não se encontrando razões para tão demorado atraso na sua realização.

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, solicita ao Governo Regional as seguintes informações:

Tem o Governo conhecimento da limitação da faixa de rodagem na estrada ER 1-2, na zona da Ribeira da Cruz, entre a Freguesia da Caveira e a vila de Santa Cruz?

O que explica a demora nas obras tão necessárias?



Quando pretende o Governo Regional realizar as obras necessárias para repor as condições de segurança na circulação neste troço da dita estrada?

Santa Cruz das Flores, 22 de Março de 2019

O Deputado do PCP Açores

João Paulo Corvelo

