



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901-858 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Angra do Heroísmo
s/1923/2020	03-06-2020	SAI-SRAPAP/2020/421		02-09-2020

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 893/XI – ANTIGA LIXEIRA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

Exmo. Senhor,

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado João Paulo Corvelo, da Representação Parlamentar do Partido Comunista Português, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte:

A intervenção de selagem e requalificação da lixeira de Santa Cruz das Flores teve por objetivo resolver a situação de passivo ambiental, resultante da existência de uma lixeira, terminando com os impactes ambientais negativos decorrentes da existência de resíduos a descoberto e expostos à precipitação, conseqüente formação de lixiviados e degradação paisagística.

A selagem da lixeira de Santa Cruz das Flores está concluída e veio possibilitar a regeneração da vegetação natural, da qualidade do ar, dos solos e da paisagem, bem como reposição das condições ambientais na envolvente.

A Direção Regional do Ambiente tem acompanhado a evolução da estabilidade dos taludes, designadamente nas zonas que foram objeto de uma nova intervenção em 2018, avaliando o seu comportamento face às condições climáticas. Pontualmente, verificou-se a necessidade de um pequeno reforço de terras.

A entrega do espaço ao proprietário, o Município de Santa Cruz das Flores, ocorrerá logo que estejam reunidas todas as condições.

A monitorização do local, após a selagem, é necessária, não só para avaliar o estado de conservação e a estabilidade dos taludes, mas também para acompanhar os sistemas de drenagem de lixiviados, biogás e águas pluviais superficiais, de modo a detetar e corrigir, atempadamente, qualquer disfunção ou anomalia.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

A monitorização destas infraestruturas compreende a observação visual do sistema de drenagem, caleiras, coletores, linha de água, entre outros, e a avaliação do seu correto funcionamento, como também a sua manutenção, limpeza e conservação.

O acompanhamento e monitorização têm sido efetuados pela fiscalização da empreitada. Na fase de garantia, e pelos serviços da Direção Regional do Ambiente, tendo-se identificado algumas situações que justificaram intervenções ao nível de limpeza de valetas colmatadas, execução de uma nova caleira de desvio de águas do talude, revestimento dos taludes com diversos materiais, desvio de dreno e reposição do talude erodido.

A produção de lixiviados continua a ocorrer mesmo após o encerramento da lixeira, embora em quantidades cada vez menos significativas, sendo que esta diminuição se deve, por um lado, à menor carga orgânica existente e, por outro, pela falta de água, uma vez que a massa de resíduos foi selada e impermeabilizada. Neste sentido, foi contruído um dreno de lixiviados periférico intermédio e outro na base do talude, de modo a encaminhar os lixiviados para dois tanques de armazenamento de 10 m³, quando necessário os lixiviados serão recolhidos por uma viatura autotanque e encaminhados para destino adequado. A produção de lixiviados é muito reduzida pelo que até à data não se registou essa necessidade.

Embora a produção de biogás seja praticamente inexistente, foram instalados dispositivos de escape e quatro poços de drenagem de biogás, de forma a evitar concentrações de metano na massa de resíduos. A baixa produção de biogás tem tendência a diminuir ou ser inexistente, face ao sistema de proteção ambiental que se implementou, nomeadamente pela diminuição do caudal de lixiviados e pela modelação e impermeabilização da massa de resíduos. De todos os fatores que são monitorizados, a produção de biogás é o que implica menos cuidados, embora seja feita, anualmente, uma avaliação da limpeza do dreno.

Das monitorizações efetuadas, até esta data, aos sistemas de lixiviados e de biogás não resultaram registos de necessidade de intervenção ou de descarga dos tanques.

Uma vez concretizada a entrega do espaço ao Município de Santa Cruz das Flores, caberá a este avaliar a disponibilidade e qualificação dos respetivos técnicos para a realização das ações de monitorização, bem como quanto à eventual necessidade de contratação de serviços técnicos específicos.

Com os melhores cumprimentos, e *consideração*

A Chefe do Gabinete

Lina Maria Cabral de Freitas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada: 2189	Proc. n.º 54.04.08
Data: 020109102	N.º 893/XI