



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice - Presidência do Governo
Emprego e Competitividade Empresarial
Gabinete do Vice-Presidente

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de S. Exa a
Presidente da Assembleia
Legislativa da R.A.A.
Rua Marcelino Lima
9901-858 HORTA

Sua referência	Sua Comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Ponta Delgada
		Sai- VPG/2013/205/F	106-24/01	

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 23/X LIMPEZA DE ESTRADA E AQUEDUTOS DA VILA DA PRAIA

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Valdemiro Vasconcelos e João Bruto da Costa do PSD, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Vice-Presidente do Governo Regional de informar V. Exa. que:

1. O problema descrito no requerimento teve início há dois anos atrás, depois de ter sido modificado o relevo de um terreno, a fim de facilitar a sua mecanização. Assim, desde essa altura, sempre que chove com mais intensidade, são arrastadas terras e lamas até à estrada.
2. Acresce que, no ano em que foi efetuada a arroteia, verificou-se uma cheia no local, causada pela acumulação de uma enorme quantidade de água no terreno, a qual, por seu turno, veio provocar a queda do muro de proteção, permitindo que toda a água acumulada fosse "despejada" de uma só vez na estrada, chegando a atingir a altura de 40 cm em toda a largura da Rua Barão da Fonte do Mato.
3. De salientar no entanto que todas as escorrências verificadas nas ruas da Vila da Praia têm sido sempre prontamente acudidas pelos serviços da Secretaria Regional do



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice - Presidência do Governo
Emprego e Competitividade Empresarial
Gabinete do Vice-Presidente

Turismo e Transportes, tendo já sido despendidos cerca de 10.000€ com intervenções destinadas a minorar os efeitos provocados pelas referidas escorrências.

4. Para minimizar a situação foi aberto um poço absorvente a jusante ao terreno que está na origem do problema, o qual já reteve mais de mil metros cúbicos de terra.
5. A drenagem da via está dimensionada para suportar chuva intensa, mas não as quantidades de caudal sólido que tem vindo a ser produzido.
6. O sistema de drenagem da Rua Barão da Fonte do Mato, junto ao aglomerado habitacional da Vila da Praia, também já foi reforçado com a construção de novos elementos.
7. O aqueduto junto à Igreja da Misericórdia foi tapado pela obra de construção do polidesportivo como é do conhecimento de um dos subscritores.
8. As inúmeras poças existentes na calçada em paralelepípedos são causadas pela má reposição do pavimento, aquando da realização da obra de abastecimento de água, o que provoca, em dias de chuva intensa, o "caos" naquele local. Obra realizada pela anterior Câmara Municipal que levou à destruição de alguns aquedutos e à sua obstrução.
9. Mais se informa que tecnicamente, a drenagem existente é suficiente, havendo apenas a necessidade da Câmara Municipal executar, em colaboração com a SRTT, de uma pequena intervenção, através da execução uma nova entrada de água, em toda a largura da Travessa da Matriz, nos mesmos moldes da já realizada na Canada Estreita.

Com os melhores cumprimentos,

O CHEFE DO GABINETE

Luís Manuel Pereira dos Santos Borrego

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	471 Proc. n.º 54.03.04
Data:	013/02/07 N.º 23/E