

## **Requerimento**

### **Orla Costeira do Pocinho, da Barca e das Lajes do Pico**

Nos últimos invernos têm ocorrido diversos galgamentos em zonas costeiras da ilha do Pico.

Pese embora o inverno de 2018/19 não tenha sido dos-mais severos, foram imensas as ocorrências a registar nas diversas zonas Balneares e na Orla Costeira da ilha do Pico.

Além das ocorrências referidas, tem-se registado a reincidência e o agudizar dos danos causados, pois tratam-se, em alguns casos, de equipamentos e de zonas que têm vindo a registar uma acentuada deterioração ao longo do tempo, sem que se tenham implementado quaisquer medidas ou ações eficazes de proteção ou de conservação.

Em 2015, o Governo Regional anunciou o início do procedimento para requalificação do Pocinho, na freguesia da Candelária, na altura com um prazo de execução de 60 dias. No entanto, a dita requalificação continua por realizar.

Hoje deparamo-nos com um espaço com menos segurança, e com o aproximar do verão, aumentam as dúvidas sobre a sua utilização como zona balnear, pois mesmo relevando a ações recentes, as mesmas enfermam de incompatibilidades com a utilização plena das valências existentes antes das ocorrências.

Também a orla costeira das Lajes do Pico assistiu, nos últimos meses, a dois galgamentos que deixam claras as suas fragilidades e que fazem lembrar que a segunda fase da proteção da orla costeira nunca foi concretizada.

Na Barca, zona próxima na Madalena, têm sido frequentes os fechos de estrada, por questões de segurança, e para os empresários lá instalados, bem como para os proprietários da zona, passou a ser constante o sobressalto e ansiedade sobre os danos que podem a cada momento causar o mar.

Outro exemplo é a zona litoral adjacente às atuais casas de aprestos do Porto da Madalena (litoral ao estádio Municipal), zona próxima da principal estrada de acesso ao Porto Comercial, Estaleiros da Madalena e Terminal de Passageiros, que, consecutivamente, tem sido invadida levando a inúmeros fechos de estrada.

Estes são alguns exemplos, dos inúmeros, que devem levantar preocupação e obrigar a ações imediatas de correção.

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, vem o grupo parlamentar do PSD/Açores colocar ao Governo dos Açores as seguintes questões e solicitar a seguinte documentação:

1. Para quando se prevê o reordenamento anunciado para o Pocinho, por forma a garantir a utilização, qualificação e ordenamento do espaço, garantindo condições mínimas de segurança?


2. Qual o resultado das operações de perícia realizadas na Baía das Lajes do Pico, relativas às ocorrências do inverno de 2018/19? Favor remeter cópia dos relatórios produzidos.
3. Cópia das perícias por varrimento fotográfico em zona submersa, realizada ao molhe e bolsa interior da Baía das Lajes do Pico?
4. Cópia do projeto de execução da proteção da Orla Costeira da Barca?
5. Será iniciado em 2019 a operação de reforço da Orla Costeira junto ao Estádio Municipal da Madalena?

Madalena, 04 de junho de 2019


*Os deputados*



Marco Costa



Jorge Jorge



Catarina Furtado

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ARQUIVO

Entrada: 1651 Proc. n.º 54.03.06  
Data: 019/06 / 04 N.º 651/X1