




Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Representação Parlamentar
do PCP Açores



Exma. Senhora Presidente
da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores:

N/ref: 062/ RPPCP/XI/2017
Data: 30 de Janeiro de 2017
Assunto: Apresentação de Requerimento


Exma. Senhora:

Ao abrigo do artigo 182º do Regimento da Assembleia legislativa da Região Autónoma dos Açores, a Representação Parlamentar do PCP apresenta o Requerimento anexo ao presente ofício.

Com os melhores cumprimentos,

30 de Janeiro de 2017

O Deputado do PCP Açores



João Paulo Corvelo

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada: 0312	Proc. n.º 54-04.08
Data: 01/01/2017	N.º 79/XI

Requerimento

As características geográficas das nossas ilhas e os regimes climatéricos a que estão sujeitas colocam frequentemente condicionantes às condições de manutenção e segurança das vias de circulação automóvel, que exigem intervenções e reparações rápidas, de forma a repôr as condições de circulação.

Tal não é, infelizmente, o caso de um movimento de terras, sucedido há cerca de dois anos na estrada ER 1-2, no troço que liga a Fazenda aos Cedros, no Concelho de Santa Cruz das Flores.

Passado todo este tempo, verifica-se que continua limitada, por razões de segurança, metade da faixa de rodagem num dos sentidos, ainda para mais numa curva, o que introduz um significativo factor de perigo naquela via.

Assim, a obra de consolidação da encosta e de abertura de toda a largura das faixas de rodagem torna-se obviamente prioritária e urgente, não se encontrando razões para tão demorado atraso na sua realização.

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, solicita ao Governo Regional as seguintes informações:


Tem o Governo conhecimento da limitação da faixa de rodagem na estrada ER 1-2 no troço entre a Fazenda de Santa Cruz e os Cedros, no Concelho de Santa Cruz das Flores, resultante de um desabamento ocorrido há cerca de dois anos?

O que explica a demora nas obras necessárias de consolidação da encosta, para que a limitação na faixa de rodagem possa ser removida?

Quando pretende o Governo Regional realizar as obras necessárias para repôr as condições de segurança na circulação neste troço da dita estrada?

30 de Janeiro de 2017

O Deputado do PCP Açores



(João Paulo Corvelo)