

Requerimento

Manutenção das estruturas e equipamentos da Baía de São Lourenço

A Baía de São Lourenço, situada na zona nordeste da ilha de Santa Maria, constitui uma paisagem única: uma vertente, semelhante a uma semi-cratera vulcânica, repleta de socacos com vinhas. Devido à sua diversidade e à qualidade do seu património natural e ambiental foi, em 1987, classificada como Reserva Natural. Esta baía ostenta uma das mais emblemáticas paisagens da ilha, sendo considerada por muitos o ex-libris da Ilha do Sol. A zona balnear de São Lourenço é constituída por uma piscina natural e por uma área de praia oferecendo excelente qualidade da água do mar.

Devido a problemas relacionados maioritariamente com erosão costeira, o Governo dos Açores, através da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, levou a cabo uma empreitada de requalificação da baía, que implicou o condicionamento da prática balnear nos verões de 2010 e 2011.

Em 2012, foi inaugurada a obra de Requalificação da Baía de São Lourenço, mas, passados quase oito anos, não se verificou a manutenção periódica necessária, pelo que se torna urgente proceder a uma intervenção geral, nomeadamente:

- O edifício de apoio ao bar encontra-se degradado/deteriorado e não apresenta condições para funcionamento de restaurante/bar;
- As instalações de apoio aos banhistas e nadadores salvadores nas estruturas de solário encontram-se degradadas;
- A piscina natural de São Lourenço tem infiltrações visíveis de águas insalubres, oriundas de cotas superiores que se infiltram através de lajes primitivas;
- A piscina natural de São Lourenço não tem um sistema de bombagem de água do mar, nem equipamentos de apoio à sua limpeza;

- O varandim, ao longo de toda a Baía, está altamente/profundamente corroído;

- O deck em madeira está altamente desidratado, quebrado, e a necessitar de substituição;

- Uma grande parte das luminárias encontram-se partidas e toda a iluminação de solo se encontra desligada;

A Baía de São Lourenço constitui-se, portanto, como uma importante zona de veraneio para os Marienses e como um dos principais pontos de interesse turístico da ilha de Santa Maria.

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, vem questionar o seguinte:

1. Desde quando tem o Governo Regional conhecimento da degradação observada nas estruturas dos equipamentos da Baía de São Lourenço?

2. Quando serão iniciados os trabalhos de manutenção das estruturas e equipamentos da Baía de São Lourenço?

3. Não considera o Governo Regional estas intervenções prioritárias naquele local, atendendo que se trata de uma zona balnear de elevada importância na ilha, de forma a que no início da próxima época balnear as mesmas estejam totalmente concluídas?

4. Para quando está prevista a conclusão destes trabalhos?

Vila do Porto, 07 de fevereiro de 2020

A Deputada



Elisa Sousa

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ARQUIVO

403 Proc. n.º 54.03.01

0201 02 07 N.º 8371 X1