



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Exmo. Senhor

Chefe do Gabinete de Sua
Excelência a Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima

9901-858 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Angra do Heroísmo
S/819/2017	09-03-2017	SAI-SRAPAP/2017/300		09-05-2017

**ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 129/XI – AVARIA DO APARELHO DE
TELEMETRIA CARDÍACA DO HOSPITAL SANTO ESPÍRITO DA
ILHA TERCEIRA**

Exmo. Senhor,

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Artur Lima, Graça Silveira, Catarina Cabeceiras e Alonso Miguel do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social – Partido Popular, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte:

1. O Governo Regional considera importante o funcionamento dos aparelhos de telemetria cardíaca no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT), motivo pelo qual, o Plano Regional do ano de 2017 contempla verbas afetas ao Programa 8 Projeto 4 Ação 1 (Equipamentos para Unidades de Saúde de Ilha, COA e Hospitais) destinadas à aquisição de um novo equipamento de telemetria de última geração e mais adequado às atuais necessidades dos utentes.

2 e 3. As avarias dos equipamentos de telemetria cardíaca no Hospital da Ilha Terceira, que foram ocorrendo ao longo da fase de transferência do Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo para as novas instalações, não originaram uma lacuna grave na prestação de cuidados de saúde, pois os utentes necessitados de monitorização cardíaca foram monitorizados com recurso aos monitores cardíacos fixos existentes na



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Unidade de Cuidados Intensivos e na sala de observações (SO) do Serviço de Urgências. Sendo ainda de destacar que o número de monitores cardíacos fixos, nos serviços mencionados, aumentou de 9 para 15, quando comparamos o número de equipamentos existentes nas anteriores instalações do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, ao que acresce o facto de na nova urgência ter sido instalada uma central de monitorização.

Não pode deixar ainda de ser referido que o HSEIT detém diversos monitores cardíacos móveis e desfibrilhadores cardíacos em todas as Unidades de Internamento, Hospitais Dia, Consulta Externa e Bloco.

Do exposto, resulta que nenhum utente com indicação para monitorização cardíaca não evasiva, ficou carecido da prestação deste cuidado, pelo que não se verificaram riscos acrescidos para os utentes resultantes da avaria dos equipamentos de telemetria, razão pela qual, o atual Diretor do Serviço de Cardiologia decidiu, em 2016, protelar a aquisição dos novos equipamentos de telemetria para o momento da abertura da Unidade de Cuidados Intermédios.

4. Como previsto no Plano Assistencial do HSEIT, está prevista a abertura de uma unidade de cuidados intermédios (ou semi-intensivos), destinada a doentes cardíacos agudos bem como a outras situações críticas do foro cardíaco-cerebro-vascular que não necessitem de ventilação mecânica invasiva.

Com os melhores cumprimentos, *e consideração*

A Chefe do Gabinete

Lina Maria Cabral de Freitas

Lina Maria Cabral de Freitas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada <u>1576</u>	Proc. n.º <u>54.01.03</u>
Data: <u>01/05/10</u>	N.º <u>1291X1</u>