



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Exmo. Senhor

Chefe do Gabinete de Sua
Excelência a Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima

9901-858 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Angra do Heroísmo
S/1346/2017	11-04-2017	SAI-SRAPAP/2017/334		30-05-2017

**ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 176/XI – DESLEIXO E NEGLIGÊNCIA NA
ESTRADA LESTE DO CORVO - LUGAR DO PICO**

Exmo. Senhor,

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado Paulo Estêvão, da Representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte:

- 1 - A Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, através da Delegação de Ilha das Flores e Corvo, tem estado a acompanhar a situação, tendo elaborado um relatório de vistoria que se anexa.
- 2 - Após a devida sinalização e limpeza dos detritos provocados pela derrocada, foi iniciado um estudo para se encontrar a melhor solução para a respetiva intervenção e elaborado o projeto de execução para a intervenção no talude em apreço, o qual já se encontra concluído. Em breve será iniciado um procedimento para a contratação da empreitada respetiva.
- 3 - Éstima-se que a empreitada tenha início até ao final do corrente ano.

Com os melhores cumprimentos, e *consideração.*

A Chefe do Gabinete

Lina Maria Cabral de Freitas

Lina Maria Cabral de Freitas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

ARQUIVO

Entrada **1842** Proc. n.º *54-07-09*

Data: *07/05/30* N.º *176/XI*



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DELEGAÇÃO DE ILHA DAS FLORES E CORVO

**Talude na Zona do Pico – Estrada
Leste
Ilha do Corvo**



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DELEGAÇÃO DE ILHA DAS FLORES E CORVO

Nesta local, a plataforma da estrada foi toda executada em escavação. Um dos taludes (lado direito da foto 1) tem sofrido bastante erosão, já por várias vezes que a via ficou obstruída com a queda de material proveniente do talude.

Foto 1



Na Foto 2, 3 e 4, podemos verificar que o material da crista do talude está exposto, devido às derrocadas ocorridas anteriormente e existe um risco moderado de nova derrocada.

Com base numa inspeção visual e no local ao solo/terreno em questão. O solo apresenta uma percentagem de argila dura com alguma matéria orgânica, apesar da estabilidade/coesão dos terrenos argilosos depender muito das condições de drenagem



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DELEGAÇÃO DE ILHA DAS FLORES E CORVO

do terreno e do valor e velocidade de aplicação de cargas, neste caso concreto existe uma boa drenagem e não existem cargas aplicadas diretamente.

Para solucionar este problema é necessário diminuir a inclinação do talude para um valor entre os 60 - 70 graus, o Sr. Delegado José Maria Silva, da SRTOP das Ilhas Flores e Corvo, já falou com os proprietários dos terrenos e os mesmos autorizam a intervenção para a retificação do talude, apenas pretendem que se construam muros de pedra seca arrumada à mão na crista do talude para prevenir a possível queda de algum animal.

Foto 2





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DELEGAÇÃO DE ILHA DAS FLORES E CORVO

Foto 3



Foto 4

