

## REQUERIMENTO

### **Segurança está em causa no Núcleo de Recreio Náutico nas Lajes das Flores**

As infraestruturas portuárias numa região arquipelágica como são os Açores, revestem-se de uma importância acrescida, podendo assim, contribuir para transformar os Açores num lugar privilegiado de atração do iatismo internacional, dada a sua ímpar localização geográfica.

No comunicado de 14 de Junho de 2000, o Governo Regional do PS decidiu autorizar a abertura de um concurso público internacional para a obra de construção do Núcleo de Recreio Náutico do Porto das Lajes, que incluía também a construção das futuras instalações do Clube Naval daquela vila.

No Comunicado de 15 de Maio de 2008, o Governo Regional do PS decidiu aprovar uma Resolução que autorizava o Secretário Regional da Economia a lançar um concurso público com vista à adjudicação da empreitada de construção do Núcleo de Recreio Náutico e Edifício de Serviços no Porto das Lajes da Flores, pelo valor estimado de 9,5 milhões de euros e seguia-se a construção da nova sede do Clube Naval das Lajes das Flores.

Em 21 de Março de 2011 o Governo Regional do PS garantia que o *“Núcleo de Recreio Náutico das Flores, que vai ter 17 postos de acostagem para embarcações menores de 6 metros; 25 postos para embarcações com comprimentos entre os 6 e os 8 metros e três postos para embarcações com comprimentos entre os 8 e os 10*

*metros, além de um cais de receção com 20 metros de comprimento.”*

Considerando que esta infraestrutura tem uma enorme importância para a ilha das Flores do ponto de vista turístico, mas também para o sector das pescas, nomeadamente ao nível das condições de operação e segurança.

Atendendo a dimensão da infraestrutura, quer do ponto de vista físico quer no aspeto financeiro, deveriam ter sido feitos os adequados estudos técnicos que sustentassem a sua execução.

Tendo em conta que a infraestrutura do Núcleo de Recreio Náutico das Lajes das Flores foi inaugurada em 2012 e nesta altura já se encontra num estado de degradação anormal para o seu tempo de vida útil designadamente:

- O pontão do molhe de proteção do lado norte encontra-se partido, constituindo perigo para todos quantos usufruem daquela infraestrutura.

- A rede de distribuição de energia elétrica existente está parcialmente desligada pelo facto de não garantir condições de segurança.

Constam como anexo a este requerimento fotografias comprovativas dos factos aqui expostos.

Assim aos abrigos das disposições regimentais aplicáveis os Deputados signatários solicitam os seguintes esclarecimentos.


- 1- O Governo Regional tem conhecimento do estado em que se encontra o Núcleo de Recreio Náutico das Lajes das Flores, no que diz respeito ao molhe de Proteção e rede de distribuição de energia elétrica?

- 2- Existem relatórios por parte da entidade gestora da infraestrutura dando conta desta situação? Em caso afirmativo solicita-se cópia desse relatório.
- 3- No caso do Governo Regional ter conhecimento da situação, quais as diligencias efetuadas no sentido de solucionar o problema?
- 4- As obras efetuadas naquele porto foram previamente testadas em laboratório? Quais os resultados desses testes? Solicita-se cópia do (s) relatório (s) com esses resultados emitidos pelo (s) laboratório (s).
- 5- Quanto prevê o Governo Regional intervir naquele porto com vista à resolução dos problemas referidos?

Os Deputados Regionais



Bruno Belo



Luis Garcia

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada: <b>3538</b>	Proc. n.º 84.03.08
Data: 015, 12, 14	N.º 477/2

