



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

ADAPTA À REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES OS DECRETOS-LEI N.ºS 550/99, DE 15 DE DEZEMBRO, E 554/99, DE 16 DE DEZEMBRO, QUE, RESPECTIVAMENTE, ESTABELECEM O REGIME JURÍDICO DA ACTIVIDADE DE INSPECÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS A MOTOR E SEUS REBOQUES E O REGIME JURÍDICO DAS INSPECÇÕES TÉCNICAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS, PESADOS E REBOQUES

O Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 Dezembro, veio estabelecer o novo regime jurídico da actividade de inspecção técnica de veículos a motor e seus reboques, enquanto que o Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, veio transpor para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/96/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, alterada pela Directiva n.º 1999/52/CE, da Comissão, de 26 de Maio de 1999, e regular as inspecções técnicas de automóveis ligeiros, pesados e reboques.

Tais regimes jurídicos carecem, no entanto, de adaptação à organização administrativa regional, bem como às especificidades próprias da Região Autónoma dos Açores no que respeita ao exercício da actividade e funcionamento das inspecções técnicas de veículos a motor e seus reboques.

Com efeito, desde logo, caracterizando-se o parque automóvel regional pela sua particular dimensão e distribuição geográfica, importa consagrar e manter soluções que garantam uma prestação de serviço com regularidade adequada e o mais próxima possível das populações locais. É, pois, na prossecução desse objectivo que se consagra a existência de centros de inspecção móveis.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

De igual modo, a considerável fragmentação das explorações agrícolas existentes na Região, torna inevitável a circulação nas vias públicas de tractores e reboques agrícolas, não só entre explorações como de, e para, os postos de abastecimento ou de entrega de produtos agrícolas, importando, por razões de segurança rodoviária, manter estes veículos em boas condições de circulação.

Importa, também, introduzir a inspecção periódica de motociclos e ciclomotores por forma a assegurar que a circulação destes na via pública se processe com segurança e qualidade ecológica. Com efeito, as especiais condições climatéricas da Região, caracterizadas por nevoeiros frequentes e intensa pluviosidade, aconselham a que a circulação de tais veículos seja convenientemente sinalizada. Por outro lado, importa evitar focos de poluição que possam estar associados a deficiências mecânicas dos veículos em questão, designadamente ao nível do ruído e gases de escape.

No que respeita às viaturas afectas ao regime de aluguer sem condutor, há necessidade de antecipar a primeira inspecção periódica e reduzir o intervalo temporal nas inspecções subsequentes, não só pelo facto daquelas estarem sujeitas a um desgaste mais acentuado, mas também pelo facto de em algumas ilhas da Região se verificarem dificuldades ao nível da manutenção preventiva, por insuficiência de meios técnicos e humanos.

Dadas as reconhecidas limitações do mercado de trabalho regional ao nível de técnicos habilitados para exercer as funções de director técnico das entidades autorizadas a realizar inspecções a veículos, torna-se necessário prever um regime habilitacional mais consentâneo com essa realidade.

Consagra-se, também, a verificação, pelos centros de inspecção, da existência dos títulos de licenciamento a que determinados veículos estão obrigados para

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a) _____

b) _____

circularem na via pública e a confirmação de existência de contrato válido de seguro de responsabilidade civil automóvel.

Por último, importa ajustar a execução dos diplomas em referência à organização administrativa regional, tendo em conta as atribuições e competências próprias dos seus órgãos e serviços nos domínios a que respeitam.

Assim, nos termos da alínea t) do artigo 60.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional apresenta à Assembleia Legislativa Regional, a seguinte proposta de Decreto Legislativo Regional:

Artigo 1º

Âmbito

Os Decretos-Lei n.ºs 550/99, de 15 de Dezembro, e 554/99, de 16 de Dezembro, que, respectivamente, estabelecem o regime jurídico da actividade de inspecção técnica de veículos a motor e seus reboques e o regime jurídico das inspecções técnicas de automóveis ligeiros, pesados e reboques, aplicam-se na Região Autónoma dos Açores, com as adaptações constantes do presente diploma.

Artigo 2º

Competências

1. As competências conferidas pelos diplomas referidos no artigo anterior a órgãos e serviços da administração central são exercidas na Região Autónoma dos Açores pelos correspondentes órgãos e serviços do Governo Regional, nos termos seguintes:

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

- a) As competências conferidas aos Ministro da Administração Interna, são exercidas pelo membro do Governo Regional competente em matéria de transportes terrestres;
 - b) As competências conferidas ao Ministro da Economia são exercidas pelo membro do Governo Regional competente em matéria de comércio e de defesa do consumidor;
 - c) As competências conferidas à Direcção-Geral de Viação são exercidas pela Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres;
 - d) As competências conferidas ao director-geral de Viação e ao director de serviços de viação da área de localização do centro de inspecção são exercidas pelo director regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres.
2. Para efeito de candidatura à obtenção de autorização para o exercício da actividade de inspecção de veículos, o âmbito e a estrutura do estudo demonstrativo de viabilidade técnica e económica, assim como os indicadores de capacidade financeira, são definidos por portaria do membro do Governo Regional referido na alínea a) do número anterior.
 3. As tarifas de valor fixo que incidem sobre inspecções e reinspecções dos veículos, são estabelecidas por portaria conjunta dos membros dos Governo Regional referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1.
 4. As normas de concurso público com vista à instalação de centros de inspecção por entidades previamente autorizadas constam de regulamento aprovado por portaria do membro do Governo Regional referido na alínea a) do n.º 1.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a) _____

b) _____

5. As inspecções técnicas de veículos, quando realizadas por entidades autorizadas, só podem ser efectuadas por inspectores devidamente licenciados pela Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres ou por outro órgão que disponha de competência legal para tal, designadamente a Direcção-Geral de Viação.
6. Os quadros relativos à classificação das deficiências encontradas nas observações e verificações dos pontos de controlo obrigatório dos veículos sujeitos a inspecção são fixados por portaria do membro do Governo Regional referido na alínea a) do n.º 1.
7. Os termos e condições da apresentação dos documentos do veículo com vista à realização de inspecção para a atribuição de nova matrícula são fixados por portaria do membro do Governo Regional referido na alínea a) do n.º 1.

Artigo 3.º

Director técnico

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro, as funções de director técnico da entidade autorizada a exercer a actividade de inspecção de veículos também podem ser desempenhadas por inspector, devidamente licenciado, que tenha realizado inspecções técnicas de veículos, pelo menos, durante três anos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Artigo 4.º

Tipos de centros de inspecção

1. Os centros de inspecção podem adoptar uma das seguintes estruturas de funcionamento:
 - a) Centro fixo – estabelecimento constituído pelo conjunto de terreno, edifício, área de estacionamento, equipamentos, meios técnicos e direitos inerentes onde uma entidade autorizada exerce, de forma continuada, a actividade de inspecção de veículos.
 - b) Centro móvel – estabelecimento constituído pelo conjunto de equipamentos e meios técnicos necessários à realização de inspecção de veículos, ao qual estão adstritos os terrenos e áreas de estacionamento onde uma entidade autorizada, exercerá, periodicamente, a actividade de inspecção de veículos.
2. O disposto no número anterior não prejudica a classificação do centro de inspecção numa das categorias previstas no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro, de acordo com o tipo de inspecções que realiza.
3. A definição dos requisitos a observar quanto a instalações, acessos e áreas de estacionamento, equipamentos, número de inspectores e outros aspectos técnicos, bem como os trâmites processuais conducentes à aprovação dos centros de inspecção, são estabelecidos por portaria do membro do Governo Regional referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º
4. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os centros móveis funcionarão apenas nas ilhas onde não existam centros fixos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a) _____

b) _____

5. A fim de evitar grandes deslocações dos tractores agrícolas e seus reboques, as inspecções periódicas a estes veículos poderão ser efectuadas em centros móveis.
6. Só será permitida a instalação de centros móveis às entidades autorizadas que disponham de um centro de fixo, aprovado e em funcionamento, na Região Autónoma dos Açores, considerando-se aqueles como uma extensão da actividade deste último.
7. A instalação de centros móveis depende de autorização a conceder pela Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres.
8. Nas ilhas onde a inspecção técnica de veículos se efectue exclusivamente em centro móvel este funcionará, pelo menos, durante dois períodos por ano, um em cada semestre.
9. As datas de início e termo dos períodos de funcionamento dos centros móveis são fixadas por despacho do director regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, devendo ser divulgadas pela respectiva Direcção Regional, bem como pelas entidades autorizadas.

Artigo 5.º

Veículos sujeitos a inspecção

Para além dos veículos indicados no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, estão sujeitos a inspecção os veículos constantes do anexo I ao presente diploma, que dele faz parte integrante.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a) _____

b) _____

Artigo 6.º

Procedimentos de inspecção

Nas inspecções periódicas dos veículos mencionados na parte final do artigo anterior, as observações e verificações referidas no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, incidirão nos pontos indicados no anexo II ao presente diploma, que dele faz parte integrante.

Artigo 7.º

Periodicidade das inspecções realizadas exclusivamente em centros móveis

Nas ilhas onde as inspecções periódicas se efectuem exclusivamente em centro móvel, os veículos que não possam apresentar-se à primeira inspecção anual e às subsequentes durante o mês correspondente ao da matrícula inicial, de acordo com a periodicidade prevista no presente diploma e no Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, em virtude daquele mês não coincidir com o período de funcionamento do centro móvel respectivo, poderão circular sem restrições até ao período de inspecções imediatamente subsequente, ao qual deverão apresentar-se.

Artigo 8.º

Prova da realização da inspecção

A vinheta comprovativa da realização da inspecção periódica a que se refere o n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Junho, deverá ser exibida em local bem visível do veículo inspeccionado.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Artigo 9.º

Seguro de responsabilidade civil automóvel

Para além das deficiências graduadas no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, como sendo do tipo 2 , constitui deficiência desse tipo a não comprovação, no acto de inspecção, da existência de contrato em vigor de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel.

Artigo 10.º

Documentos a apresentar

Para além dos documentos enunciados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, como sendo de apresentação obrigatória no acto de inspecção, deve o apresentante exibir título de licenciamento a que o veículo está obrigado decorrente da sua afectação a determinada actividade económica, nos termos da respectiva legislação em vigor, sem o qual a inspecção não pode ser efectuada.

Artigo 11.º

Reprovação do veículo inspeccionado em centro móvel

1. Nas ilhas onde a inspecção técnica de veículos se efectue exclusivamente em centro móvel, aos veículos reprovados, que não possam regressar para confirmar a correcção das deficiências anotadas na ficha de inspecção por ter decorrido o período de funcionamento a que aquele se encontrava adstrito, é permitido circular sem restrições até ao período de inspecções subsequente, desde que se façam acompanhar de uma declaração de reparação de tais



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

deficiências e da correspondente factura, emitidas por entidade autorizada a exercer a actividade de reparação de veículos terrestres a motor.

2. O disposto no número anterior não se aplica aos veículos que tenham sido reprovados por apresentarem a deficiência do tipo 2 referida no artigo 9.º do presente diploma, os quais não poderão circular na via pública enquanto aquela não for corrigida.
3. Na impossibilidade dos veículos regressarem ao centro móvel pelos motivos referidos no n.º 1, a confirmação da correcção da deficiência a que alude o número anterior poderá ser feita junto dos serviços da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, com sede na ilha onde decorreu a inspecção.
4. Confirmada a correcção da deficiência pelos serviços referidos no número anterior, estes anotá-la-ão na ficha de inspecção do veículo, devendo tal facto ser comunicado ao centro de inspecção respectivo.
5. Se à data de reabertura do centro móvel, o veículo não for apresentado a reinspecção, ou sendo-o, se mantiverem algumas das deficiências detectadas no âmbito de verificação anterior, será o mesmo reprovado, devendo tal facto ser comunicado à Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres para efeitos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 167.º do Código da Estrada.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Artigo 12º

Afectação de verbas

1. O produto resultante da cobrança de coimas aplicadas no seguimento de processos contra-ordenação, instaurados na Região Autónoma dos Açores ao abrigo dos Decretos-Lei n.ºs 550/99, de 15 de Dezembro, e 554/99, de 16 de Dezembro, e do presente diploma, reverterá:
 - a) 40% para os cofres da Região;
 - b) 24% para o Fundo Regional dos Transportes;
 - c) 36% para a entidade fiscalizadora.
2. Para efeitos do disposto no número anterior o Fundo Regional dos Transportes promoverá a cobrança integral do produto das coimas que forem aplicadas, transferindo em seguida para o Orçamento da Região Autónoma dos Açores e para as contas das entidades fiscalizadoras, as importâncias respectivas.
3. Se a entidade fiscalizadora for um órgão ou serviço da Administração Regional a percentagem do produto das coimas referida na alínea c) do n.º 1, reverte para o Fundo Regional dos Transportes.
4. A importância prevista no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro, na Região Autónoma dos Açores, reverte em partes iguais para o Fundo Regional dos Transportes e para a Prevenção Rodoviária Açoriana.
5. O pagamento da importância referida no número anterior deve ser efectuado mensalmente pelas entidades autorizadas ao Fundo Regional dos

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Transportes, que, posteriormente, transferirá para a Prevenção Rodoviária Açoriana a parte correspondente.

Artigo 13.º

Contra-ordenações e coimas

1. Sem prejuízo das contra-ordenações, coimas e sanções acessórias estabelecidas nos Decretos-Lei n.ºs 550/99, de 15 de Dezembro, e 554/99, de 16 de Dezembro, as infracções ao disposto no presente diploma constituem contra-ordenações sancionadas com as seguintes coimas:
 - a) De €25 a €125, a infracção ao disposto no artigo 8.º
 - b) De €60 a €300, a circulação do veículo sem se fazer acompanhar dos documentos a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º, salvo se os mesmos forem apresentados no prazo de oito dias à autoridade indicada pelo agente de fiscalização, caso em que a infracção é sancionada com coima de €30 a €150;
 - c) De €250 a €1250, a circulação do veículo sem a reparação das deficiências a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º;
 - d) De €1000 a €5000, a infracção ao disposto nos n.ºs 7, 8 e 9 do artigo 4.º e no n.º 5 do artigo 12.º.
2. Pelas contra-ordenações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior é responsável o condutor do veículo.
3. Pela contra-ordenação prevista na alínea c) do n.º 1 é responsável quem for proprietário, adquirente com reserva de propriedade, usufrutuário, locatário

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

em regime de locação financeira, locatário por prazo superior a um ano ou quem, em virtude de facto sujeito a registo, tiver a posse do veículo.

4. Pela contra-ordenação prevista na alínea d) do n.º 1 é responsável a entidade autorizada.
5. Nas contra-ordenações previstas no presente diploma a negligência é sempre punida.
6. O processamento das contra-ordenações por infracção ao disposto no presente diploma e nos diplomas por este adaptados, compete à Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres, sendo as correspondentes sanções aplicadas pelo respectivo director regional.

Artigo 14.º

Normas transitórias

1. As entidades autorizadas na Região Autónoma dos Açores para o exercício da actividade de inspecção de veículos e que exercem a actividade devem, no prazo máximo de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente diploma, comprovar, na Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres, que reúnem as condições previstas nos artigos 5.º, 7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro, de acordo com as adaptações ora introduzidas, sob pena de revogação da autorização concedida.
2. Os centros de inspecção em funcionamento à data de entrada em vigor do presente diploma devem, no prazo máximo de seis meses a contar dessa



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a) _____

b) _____

data, estar nas condições previstas no n.º 6 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro.

Artigo 15.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, Ponta Delgada, 6 de Janeiro de 2004.

O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

CARLOS MANUEL MARTINS DO VALE CÉSAR



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

ANEXO I

Veículos sujeitos a inspecção

(Para além dos constantes do anexo I ao Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro)

Veículos	Periodicidade
10 – Veículos afectos ao aluguer sem condutor ...	Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente.
11 – Motociclos	Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente.
12 – Ciclomotores	Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente.
13 – Tractores agrícolas e seus reboques, independentemente do seu peso bruto	Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente.

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a) _____

b) _____

ANEXO II

Pontos de controle obrigatório

(veículos constantes do anexo I ao presente diploma)

- Veículos 10 (Veículos afectos ao aluguer sem condutor):

Os pontos a controlar e as razões da não aprovação são as constantes dos Anexos II e III ao Decreto-Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro, para os veículos 5 e 6.

- Veículos 11 e 12 (motociclos e ciclomotores):

Pontos a controlar	Razões da não aprovação
1. - DISPOSITIVOS DE TRAVAGEM:	
1.1.- Estado mecânico e funcionamento	
1.1.1.- Cabos dos travões e comandos	<ul style="list-style-type: none"> - Cabos / Comandos danificados. - Desgaste ou corrosão excessivos. - Ligações dos cabos ou dos tirantes inseguras. - Guias dos cabos defeituosas. - Quaisquer entraves ao movimento livre do dispositivo de travagem. - Curso longo na alavanca de comando. - Folgas transversais na alavanca de comando. - Relação de deslocação entre alavanca e actuação \leq 6:1
1.1.2. – Comportamento funcional	<ul style="list-style-type: none"> -Travagem não modulável/Ocorrência de bloqueamento. - Inexistência de variação gradual do esforço de travagem (trepidação).

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

1.1.3. – Eficiência	<ul style="list-style-type: none">-Recuperação insuficiente após actuação - qualquer roda.- Pedal do travão (se existir) com folga lateral.- Pedal do travão (se existir) com superfície anti - escorregamento inexistente, mal fixa ou gasta.- Travão de estacionamento (se existir) com mau desempenho, bloqueio insuficiente ou curso longo.- Relação de travagem relacionada com a massa máxima autorizada (inferior a 50%).- Ciclomotores/Motociclos 4 rodas com ineficiência inferior a 50%, medida em desacelerógrafo.- No caso de o ensaio ser realizado em estrada (4 rodas) o desvio do veículo em relação linha recta é excessivo.
1.1.4. – Unidades de assistência à travagem	<ul style="list-style-type: none">- Bomba central (se existir) com fugas ou má fixação.- Servo freio (se existir) c/ funcionamento deficiente.
1.1.5. – Cintas, Discos e Calços dos travões	<ul style="list-style-type: none">- Desgaste excessivo das cintas (4 rodas) .- Tambores (se acessíveis, nas 4 rodas) com desgaste excessivo- Atacados por óleo, gorduras etc.- Riscos e fissuras nos discos.
2. – DIRECÇÃO	
2.1. – Guiador / Volante	<ul style="list-style-type: none">- Fixação defeituosa do guiador à coluna- Estado dos rolamentos da coluna e interferências no movimento completo do guiador- Estado das forquilhas- Folga radial e longitudinal nas forquilhas.- Fixação defeituosa sistema direcção (3/4 rodas)
2.2. – Limitadores	<ul style="list-style-type: none">- Limitadores de direcção – Regulação deficiente, deformação ou ausência.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

2.3. - Alinhamento	- Desalinhamento rodas frente/retaguarda, com guiador perpendicular ao eixo do veículo
3 - VISIBILIDADE	
3.1. – Campo de visibilidade	- Reduzido por deterioração ou colocação incorrecta de pára-ventos (se existir) (2 rodas) - Reduzido por colocação de objectos estranhos no pára-brisas (se existir - 3/4 rodas cabinados) - Reduzido por aplicação de autocolantes nos vidros da frente, lateral ou retaguarda (3/4 rodas cabinados). - Reduzido por existência de palas de sol deterioradas, ou ausência (3/4 rodas cabinados). - Reduzido por existência de vidros com fissuras, riscos e manchas (3/4 rodas cabinados).
3.1.2. – Limpa-vidros e lava-vidros	- Limpa-vidros e lava-vidros inoperacionais
3.1.3. - Retrovisores	- Espelhos retrovisores – ausência , deterioração, ou fixação/regulação deficiente .
4 – LUZES, REFLECTORES E EQUIPAMENTO ELÉCTRICO.	
4.1. – Luzes de estrada (máximos) e luzes de cruzamento (médios)	
4.1.1.-Estado e funcionamento	- Não funcionamento ou ausência de faróis. - Ópticas, vidros, lâmpadas com deficiência ou partidas. - Montagem não regulamentar ou colocação deficiente. - Cor de ópticas ou vidros irregulares.
4.1.2.- Alinhamento e Eficácia	- Orientação assimétrica - Intensidade reduzida dos feixes luminosos.
4.1.3.- Interruptores	- Mau estado ou fixação deficiente.
4.2. – Luzes de presença (facultativas se forem directamente ligados médios)	- Estado deteriorado e funcionamento incorrecto. - Cor incorrecta e eficiência visual insuficiente.. - Interruptores em mau estado ou mal fixos.

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

4.3. Luzes de travagem, indicadores de mudança de direcção, luzes da chapa de matrícula	<ul style="list-style-type: none">- Estado deteriorado ou funcionamento incorrecto.- Cor incorrecta ou eficiência visual insuficiente..- Interruptores em mau estado ou mal fixos.
4.4. – Reflectores e Chapas retrorreflectoras	
4.4.1.- Reflectores laterais (2 rodas)	- Ausência, mau estado, cor ou colocação irregular
4.4.2. – Reflectores retaguarda (2 ou + rodas)	- Ausência, mau estado, cor ou colocação irregular
4.4.3. – Chapas retrorreflectoras (tricarros)	- Ausência, mau estado, cor ou colocação irregular
4.5. – Ligações eléctricas	
4.5.1. – Estado e fixação	- Cablagem com deficiências, ligações deficientes
4.6 – Luzes Painel Instrumentos	<ul style="list-style-type: none">- Não funcionamento de iluminação velocímetro- Luzes avisadoras – não funcionamento
5 – EQUIPAMENTO DIVERSO	
5.1. – Banco do condutor	- Estado, deficiente fixação
5.2. – Bateria	- Fixação
5.3. – Avisador sonoro	- Funcionamento ou inexistência
5.4. – Velocímetro	- Inexistente
6 – EFEITOS NOCIVOS	
6.1. – Sistema de escape	- Fugas, montagem deficiente
6.2. – Emissão de gases de escape	- Teor superior ao regulamentar
6.3. – Ruído	- Nível superior ao regulamentar
6.4. – Derrames	- Derrames óleo ou fluidos poluentes
7. – EIXOS, RODAS, SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO	
7.1. – Eixos	- Fissuras , deformações, soldaduras .
7.2. – Jantes	<ul style="list-style-type: none">- Deformações, fissuras ou soldaduras.- Fixação deficiente ou corrosão excessiva.
7.3. – Pneumáticos	<ul style="list-style-type: none">- profundidade dos rastos não regulamentar.- Cortes, fissuras.

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

7.4. – Molas e amortecedores da Suspensão	- Molas sem batentes, fixação deficiente. - Amortecedores com fugas, fixação, montagem incorrecta ou ausência.
7.5. – Transmissão	- Apoios, fixação, fugas.
8 – QUADRO E ACESSÓRIOS DO QUADRO	
8.1. – Estado geral	- Deformações, corrosão, fissuras.
8.2. – Tubos de escape e silenciador	- Deficiente fixação, fugas ou corrosão excessiva.
8.3. – Reservatório e canalizações de combustível	- Inexistência de tampão. - Fio indicador de nível desligado. - Canalizações deterioradas, má fixação ou deformações.
8.4.- Cabina (se existir)	
8.4.1. – Estado geral	- Deformações, corrosão excessiva.
8.4.2. – Fixação	- Deficiente fixação.
8.4.3. – Portas e fechos	- Funcionamento deficiente.
9 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
9.1 – Chapa de matrícula	- Deficiente ou inexistente
9.2 – Número do quadro	- Não legível, inexistente ou diferente do constante no livrete

- Veículos do tipo 13 (Tractores agrícolas e seus reboques):

Pontos a controlar	Razões da não aprovação
1. - DISPOSITIVOS DE TRAVAGEM:	
1.1.- Estado mecânico e funcionamento	
1.1.1.- Cabos dos travões e Comandos	- Cabos / Comandos danificados. - Desgaste ou corrosão excessivos. - Ligações dos cabos ou dos tirantes inseguras.

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

1.1.2. – Comportamento funcional	<ul style="list-style-type: none">- Quaisquer entraves ao movimento livre do dispositivo de travagem.- Curso excessivo no pedal ou reserva insuficiente (tractor).- Folgas transversais no pedal de travão (tractor).- Travagem não modulável/Ocorrência de bloqueamento (tractor).- Inexistência de variação gradual do esforço de travagem – trepidação (tractor).- Recuperação insuficiente após actuação (tractor).- Pedal do travão com superfície anti - escorregamento inexistente, mal fixa ou gasta (tractor).- Travão de estacionamento com mau desempenho, bloqueio insuficiente ou curso longo.
1.1.3. – Eficiência	<ul style="list-style-type: none">- Relação de travagem relacionada com a massa máxima autorizada inferior a 50% (tractor com desacelerógrafo).- Translação excessiva do veículo em teste de estrada.
1.1.4. – Unidades de assistência à travagem	<ul style="list-style-type: none">- Bomba central (se existir) com fugas ou má fixação.- Insuficiência de fluido ou falta de tampa reservatório.
1.1.5. – Cintas, Discos e Calços dos travões	<ul style="list-style-type: none">- Desgaste excessivo das cintas .- Tambores (se acessíveis) com desgaste excessivo- Atacados por óleo, gorduras etc.- Riscos e fissuras nos discos.
1.1.6. – Sistema de acoplamento de travões (Tractor/Reboque)	<ul style="list-style-type: none">- Torneiras ou válvulas deficientes, estanquicidade nos acoplamentos insuficiente, montagem deficiente
2. – DIRECÇÃO	
2. 1. – Volante/Coluna (Tractor)	<ul style="list-style-type: none">- Folga radial ou longitudinal.- Estado dos rolamentos da coluna ou interferências no movimento completo do guiador



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

<p>2.2. – Caixa de direcção (Tractor)</p> <p>2.3. – Limitadores de direcção (Tractor)</p> <p>2.4. – Barras de direcção, tirantes, rótulas e articulações (Tractor)</p> <p>2.5. – Direcção assistida (Tractor) - quando existir).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cardans com folgas - Fixação deficiente Volante/Coluna, deformações ou soldaduras. - Fixação defeituosa sistema direcção - Fixação deficiente. - Fugas, folgas e estado dos guarda-pós. - Regulação deficiente, deformação ou ausência - Deformações, fissuras ou soldaduras. - Ligações defeituosas, folgas. - Fugas de fluido, tubagem não homologada.
<p>3 - VISIBILIDADE</p>	
<p>3.1. – Campo de visibilidade</p> <p>3.1.2. – Limpa-vidros e lava-vidros</p> <p>3.1.3. - Retrovisores</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzido por colocação de objectos estranhos no pára-brisas (Tractores cabinados). - Reduzido por aplicação de autocolantes nos vidros da frente, retaguarda (Tractores cabinados) - Reduzido por existência de palas de sol deterioradas, ou ausência (Tractores cabinados). - Reduzido por existência de vidros com fissuras, riscos e manchas (Tractores cabinados) - Limpa-vidros e lava-vidros inoperacionais (Tractores cabinados) - Espelhos retrovisores – ausência , deterioração, ou fixação/regulação deficiente .
<p>4 – LUZES, REFLECTORES E EQUIPAMENTO ELÉCTRICO.</p>	
<p>4.1. – Luzes de estrada (máximos) e luzes de cruzamento (médios)</p> <p>4.1.1.-Estado e funcionamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Não funcionamento ou ausência de faróis. - Ópticas, vidros, lâmpadas com deficiência ou partidas. - Montagem não regulamentar ou colocação deficiente.

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

4.1.2.- Alinhamento e Eficácia	- Cor de ópticas ou vidros irregulares. - Orientação assimétrica - Intensidade reduzida dos feixes luminosos.
4.1.3.- Interruptores	- Mau estado ou fixação deficiente.
4.2. – Luzes de presença, delimitadoras, chapa de matrícula.	- Estado deteriorado e funcionamento incorrecto. - Cor incorrecta e eficiência visual insuficiente.. - Interruptores em mau estado ou mal fixos.
4.3. Luzes de travagem, indicadores de mudança de direcção, luzes da chapa de matrícula	- Estado deteriorado ou funcionamento incorrecto. - Cor incorrecta ou eficiência visual insuficiente.. - Interruptores em mau estado ou mal fixos.
4.4. – Luzes de perigo	- Estado, funcionamento de comutadores - Não funcionamento ou falta de intermitência
4.5. – Luzes de nevoeiro à retaguarda (quando instaladas)	- Fixação, cor, eficácia não regulamentar
4.6. – Luz rotativa	- Cor não regulamentar, ausência ou não funcionamento.
4.7. – Reflectores à retaguarda não (reboques)	- Ausência, mau estado ou colocação irregular.
4.8. – Placas retrorreflectoras (reboques)	- Ausência, mau estado ou colocação irregular.
4.9. – Triângulo de marcha lenta	- Ausência, mau estado ou irregular.
4.10 – Ligações eléctricas.	- Estado, fixação deficiente
4.11. – Luzes painel instrumentos	- Iluminação velocímetro inexistente ou deficiente - Ausência de Luzes avisadoras ou ineficiência
4.12. – Triângulo de pré sinalização	- Ausência, estado ou não homologação.
5 – EQUIPAMENTO DIVERSO	
5.1. – Banco do condutor	Estado, deficiente fixação
5.2. - Bateria	- Fixação
5.3. – Avisador sonoro	- Funcionamento ou inexistência
5.4. – Velocímetro	- Inexistente
6 – EFEITOS NOCIVOS	
6.1. – Sistema de escape	- Fugas, montagem deficiente

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
GOVERNO REGIONAL

a)

b)

6.2. – Emissão de gases de escape	- Teor superior ao regulamentar
6.3. - Ruído	- Nível superior ao regulamentar
6.4. – Derrames	- Derrames óleo ou fluidos poluentes
7. – EIXOS, RODAS, SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO	
7.1. – Eixos	- Fissuras , deformações, soldaduras .
7.2. – Jantes	- Deformações, fissuras ou soldaduras. - Fixação deficiente ou corrosão excessiva.
7.3. - Pneumáticos	- Profundidade dos rastos não regulamentar. - Cortes, fissuras.
7.5. – Transmissão	- Apoios, fixação, fugas.
8 – QUADRO E ACESSÓRIOS DO QUADRO	
8.1. – Estado geral	- Deformações, corrosão, fissuras.
8.2. – Tubos de escape e silenciador	- Deficiente fixação, fugas ou corrosão excessiva.
8.3. – Reservatório e canalizações de combustível	- Inexistência de tampão. - Canalizações deterioradas, má fixação ou deformações.
8.4.- Cabina (se existir)	
8.4.1. – Estado geral	- Deformações, corrosão excessiva.
8.4.2. – Fixação	- Deficiente fixação.
8.4.3. – Portas e fechos	- Funcionamento deficiente.
8.5. – Dispositivo de engate para reboque	- Deformação ou má fixação do dispositivo de engate - Inexistência do dispositivo de segurança de engate
9 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	
9.1 – Chapa de matrícula	- Deficiente ou inexistente
9.2 – Número do quadro	- Não legível, inexistente ou diferente do constante no livrete

(a) - Departamento Governamental.

(b) - Direcção Regional.